

СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СЛУЧАЕ ПОРЧИ И (ИЛИ) УТРАТЫ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ

Стоимость, подлежащая возмещению, за порчу и (или) утрату 1 КЕГа = 6000 руб.


Стоимость, подлежащая возмещению, за порчу и (или) утрату 1 поддона= 177 руб.

Стоимость, подлежащая возмещению, за порчу и (или) утрату 1 газового баллона= 5616 руб.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО МНОГОРАЗОВЫМ КЕГАМ

№ пп.	Показатели	Единицы измерения	AQL, %	Нижнее значение	Требуемое значение	Верхнее значение
1	Размеры	мм	1	См. чертёж		
2	Номинальная вместимость	л	1	29,7	-	30,3
3	Марка стали	-	0	1.4301/AISI 304		
4	Тип материала верхнего и нижнего кольца	-	0	ПП,ПЭ		
5	Тип фитинга	-	0	2"x14TPI/RS-GS		
6	Диапазон рабочих температур пвстой КЕГа	ос	1	-5	-	+120
7	Давление испытания	бар	1	-	8	-
8	Давление открывания предохранительного клапана корпуса	бар	1	37	-	-
9	Внутреннее давление КЕГа, разгерметизации с Фитингом	бар	1	14	-	-
10	Диаметр наружного кольца при обработке горячим паром 020 °С)	мм	1	-	-	411,3
11	Тест на падение	-	1	Не должно быть разрыва или деформации КЕГа при падении с высоты 1м. Изменение диаметра на ступельном ободу после двух падений на РУЧКУ не более 2 мм.		
12	Покрывтие внутренней поверхности	-	0	Соответствующее нормам СанПин, обеспечивающее сохранность продукта и Предотвращающее контакт продукга с металлом		

Чертеж



Примечание:

Многоразовые КЕГи должны быть специфицированы в прилагаемых к поставляемой партии документах.

- Партией считается количество КЕГ одного типа, размера, формуемых из одного типа материала с использованием одного типа краски и оформленных одним документом о качестве.

- Многоразовые КЕГи должны храниться в закрытых складских помещениях, не содержащих пыли, с относительной влажностью воздуха не более 60%, при температуре от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Поддоны с грузом должны складироваться с промежутками не менее 25см между рядами для циркуляции воздуха.


Не допускается хранение КЕГ в одном помещении с материалами, вызывающими коррозию и загрязнение данных материалов.

Остаточное давление в оборотном КЕГе, полученным от клиента, должно быть не менее 1 бара.

- внутренних загрязнений маслами, жирами и другими посторонними органическими включениями
- внешних загрязнений маслами, жирами, аэрозольными брызгами и чернильными пятнами
- металлических стружек
- трещин
- отсутствия внутреннего лакового покрытия
- участков, не покрытых лаком
- КЕГ с чужим/неправильным дизайном
- деформации, которые могут вызвать протекание шва
- отверстий

Параметры, не указанные в спецификации, должны удовлетворять требованиям:

- ГОСТ 13950-91. Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
- ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.



With the growing number of people who are using the Internet to find a job, it is important to be aware of the risks involved. One of the most common risks is identity theft. When you provide your personal information to a website, you are giving them access to your identity. This information can be used to steal your identity and use it to obtain credit, open bank accounts, and even file taxes in your name. To protect yourself, be sure to use a secure website and never provide your personal information to a website unless you are sure it is safe to do so.

[illegible]